



Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „URSYNÓW”

02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 98

NIP: 525-000-63-54 Regon 000491110 KRS 0000011826

e-mail: sbmursynow@sbmursynow.pl; www.sbmursynow.pl; tel. 22 544 18 00

Warszawa, dnia 12.11.2024 r.

Notatka ze spotkania

W trakcie spotkania Zarządu SBM Ursynów z mieszkańcami Pasaż Ursynowski 7, Pasaż Ursynowski 9, Herbsta 2 i Herbsta 2a ustalono priorytetowe działania na 2025 rok:

- 1) należy przejrzeć szczegółowo stan dachów na Herbsta 2 i 2a;
- 2) sprawdzić i ustalić przyczyny niedogrzanania lokali strychowych;
- 3) Herbsta 2a sprawdzić wyjście na poddasze: nawiewa zimne powietrze. Źle zamocowana drabinka wyłazowa;
- 4) zwrócić uwagę gospodarzom i konserwatorowi ds. elektrycznych na konieczność sprawdzania poprawności działania oświetlenia – brak światła na ostatniej kondygnacji w klatce IX PU7;
- 5) do sterowania oświetleniem zewnętrznym stosować zegary astronomiczne;
- 6) rozważyć wymianę oświetlenia wewnątrz enklawy – stosować energooszczędne, estetyczne i spójne z oryginalnym projektem;
- 7) sprawdzić możliwość i koszty zastosowania przycisków do otwierania bram wyjściowych z terenu enklawy (szczególnie z PU9);
- 8) umieścić numer do ochrony na tablicach z numerami kontaktowymi na klatkach schodowych;
- 9) Herbsta 2 a klatka VI – uporządkować i zasłonić atrapą/przesłoną instalacje teletechniczne;
- 10) nie sadzić hedery
- 11) spróbować uporządkować sposób gromadzenia odpadów wielkogabarytowych;
- 12) przyciąć jaśmin i uporządkować skarpe przy oczku wodnym;
- 13) wymienić drzwi wejściowe do klatki V w budynku PU7 – uszkodzone;
- 14) rozesłać zainteresowanym notatkę mailem (adresy mailowe na liście obecności)

Andrzej Braun

Mariusz Bozio

Beata Krupa

Mieszkańcy zgodnie listą obecności